



punto di massima pericolosità per il contemporaneo passaggio di una carrozzina per disabili e un autoarticolato



COMUNE DI MILANO		
RILIEVO STATO DI FATTO DI VIA ALFREDO BINDA ESEGUITO CON METODOLOGIA LASER SCANNER		STUDIO TECNICO ASSOCIATO PASTORINO <small>Via Monfiso n.11, 20010 Bareggio (MI) tel. 02.9013834 - 02.87264565 fax. 02.87264565 P.IVA 10272400150</small>
COMMITTENTE		
TECNICO RILEVATORE	Geom. Pastorino Leonardo	
TAVOLA	Pianta stato di fatto	ALLEGATO N. 4
SCALA varie	DATA GENNAIO 2020	AGGIORNAMENTO